

# 雨水浸透不適地マップ

このマップは、公共下水道区域における雨水浸透不適地を図示しています。

雨水浸透不適地とは、雨水を浸透させると土砂崩れ等のおそれがある丘陵地、地下水位が高い等で雨水が浸透しにくい箇所です。

## 凡例

：公共下水道区域内における浸透不適地

※上吉沢・下吉沢・土屋は  
浸透不適地としています

## ○公共下水道区域 雨水浸透不適地

小鍋島の一部	ふじみ野一丁目	片岡の一部	真田の一部	北金目二丁目の一部	真田一丁目の一部	真田四丁目	公所の一部	万田の一部
城所の一部	ふじみの二丁目	千須谷	北金目の一部	北金目三丁目	真田二丁目	めぐみが丘一丁目	根坂間の一部	高根の一部
岡崎の一部	広川の一部	南金目の一部	北金目一丁目	北金目四丁目	真田三丁目	めぐみが丘二丁目	出縄の一部	日向岡一丁目

## 閲覧にあたっての注意事項

1. 地図情報が実際と異なる場合があります。
2. 河川保全区域(河川の堤防沿いの一部)が、河川管理者により指定されています。なお、その範囲内において、浸透が禁止されている箇所があります。  
また、河川保全区域内で雨水排水設備を設置する場合は、事前に河川管理者の許可が必要になります。
3. 工場跡地等で土壤汚染があり、地下水の汚染が予想される箇所は浸透禁止となります。
4. その他、ご不明な点やご質問は、下水道整備課計画担当までお問い合わせください。