

令和7年度安全対策箇所一覧

番号(全体)	学校名	個票番号	箇所名・住所	通学路の状況・危険の内容	決定した対策内容	対策主体	①進捗状況	②今後の目的(対策済でない場合)	③備考(今後の目的が未定の場合は、現在の状況を入力してください。)
【港小学校】									
1	港小学校	3	幸町(有)かごや駐車場前	道路脇にある側溝のふたが割れている。落ちてケガをした子どもあり。	側溝の補修	道路管理課	対策済		
2	港小学校	4	高浜台一帯(大洋中学校側高浜台ハイツ入口及び湘南海岸公園から高浜台方面の道)	歩道と自転車通行帯の線及び歩道の線が消えている。	路側線等の補修	道路管理課 平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中) 対策予定(実施に向け検討中)	未定 未定	調整中 上申予定
【大野小学校】									
3	大野小学校	1	四之宮3-18(北向観音堂前の横断歩道)	とにかく交通量が多く、緩やかなカーブにもなっているため、視界が悪い。	横断歩道の補修	平塚警察署	対策済		
4	大野小学校	3	四之宮1-6-1(八重樫本舗の曲がり角)	曲がり角で死角で見えない。車・自転車がスピードを出している。	交差点マークの補修	道路管理課	対策済		
5	大野小学校	4	四之宮1-7-23-6(みどり保育所玄関から直進した道にある駐車場出入口)	死角で見えないので危険	交差点マークの補修	道路管理課	対策済		
6	大野小学校	7	西町ジャガー湘南から四之宮5丁目の横断歩道までの道路	路側帯がせまいので、線を補修してはみだす事がないようにしてほしい	路側線の補修	道路管理課	対策済		
【神田小学校】									
7	神田小学校	4	田村7丁目20番(市営田村宮の前住宅)	7丁目20番に面した道路を横断するのが危ない、20-21・22の間の集合場所が危ない	停止線の補修	平塚警察署	対策予定(実施に向け検討中)	令和8年度以降完了予定	上申済み
【岡崎小学校】									
8	岡崎小学校	8	岡崎3269-26(王御住グラウンドから学校へ向かう道路)	路側帯がかなり薄くなっている	路側線の補修	道路管理課	対策済		
9	岡崎小学校	9	岡崎5800(クリエイト近くの道路)	路側帯がかなり薄くなっている	路側線の補修	道路管理課	対策済		
【金田小学校】									
10	金田小学校	3	長持557-1周辺(ブルーハイツシロタの東側)	側溝のふたが破損している箇所、隙間が空いている箇所もあり、つまづく可能性あり。	側溝の補修	道路管理課	対策済		
11	金田小学校	6	長持502-2(株)オーベルミッシュ付近)	停止線が無く、交差点表示も消えている。車が一時停止をしない。	路面標示+マークの補修	道路管理課	対策済		
12	金田小学校	12	入野359	信号機がない交差点。スピードが出ている車は危険	路面標示+マークの補修	道路管理課	対策済		
13	金田小学校	16	入野374(金田公民館から小学校へ向かう高架下)	車を避けるため、子どもが道路の真ん中を歩くことになる。	標識・標示の設置 路面標示+マークの補修	道路管理課	対策済		
14	金田小学校	22	入野514(金田小学校体育館北側)	放課後自転車ごと田んぼに転落した児童がいる。	ガード設置検討	道路整備課	対策済		
【吉沢小学校】									
15	吉沢小学校	8	上吉沢729~1226(吉沢小学校入り口から山の神バス停付近の歩道)	歩道が凸凹していたり、狭くなっていたりして危険。	歩道の補修(側溝の蓋)	道路管理課	対策済		
【金目小学校】									
16	金目小学校	8	平塚市南金目893付近(平塚市南金目893付近の交差点、山口屋とローソン付近の交差点)	スピードを出して交差点を曲がる車が多いため、信号持ちをしている児童が危ない	横断歩道の補修	平塚警察署	対策済		
【八幡小学校】									
17	八幡小学校	16	東八幡1丁目11-33(駐車場入口)	側溝の蓋がコンクリート破損により穴があいている。	側溝蓋の補修	道路管理課	対策済		
【松が丘小学校】									
18	松が丘小学校	1	(合同現地点検)平塚市東中原2丁目2番32号から2丁目2番2号(ホルモン「原っちゃ場」から餃子河純駐車場までの南面道路)	通学路であるが、道路にはその表示がなく、速度規制も表示されていない。路側帯はあるがところどころ消えている。狭い道路であるが、相互交通で、交通量が多い。	路側線の補修 文マークの敷設 グリーンバルト敷設 ガードレール補修	道路管理課	対策予定(実施に向け検討中)	令和8年度以降完了予定	
【なでしこ小学校】									
19	なでしこ小学校	3	学校敷地南西側にある十字路交差点(学校の敷地に接した交差点)	東西方向は一時停止義務となっているが、素通りする車もあり、見通しも悪い。	安全対策の検討	道路管理課	対策済		
【松延小学校】									
20	松延小学校	5	河内188-10付近(レストラン KIMOTO)	車からは、児童が多く横断する場所だと分からず大変危険。	交差点マークの補修	道路管理課	対策済		
21	松延小学校	6	河内53-62付近(竹ノ花ゴルフ場→杉山会計事務所)	車からは、児童が多く横断する場所だと分かりづらく大変危険。	減速を促す路面標示敷設	道路管理課	対策済		
【山下小学校】									
22	山下小学校	2	(合同現地点検)山下3-25-1(山下小学校の南側に面した道路)	路面の白線がほぼ消えかけており危険(◇やスクールゾーンなどの表記)	文マークの敷設	道路管理課	対策済		
23	山下小学校	3	(合同現地点検)山下3-23付近(山下小学校西側・新築が建ち始めている周りの十字路)	新築が建ち始め、視界がふさがれている。今後更に見通しが悪くなる可能性あり	止まれの表示、標識 文マークの敷設	平塚警察署 道路管理課	対策予定 対策済	令和8年度以降完了予定	規制表示は関係先と調整後上申予定
【神田中学校】									
24	神田中学校		田村44-31-1(神田中学校東門)	車側からはフェンスしか見え、校門が見えないので生徒が出てくると予想できない。	横断歩道の設置 「速度注意」路面標示の敷設	平塚警察署 道路管理課	対策予定(実施に向け検討中) 対策予定(実施に向け検討中)	未定 未定	上申済み 調整中
【土沢中学校】									
25	土沢中学校	6	土屋1235付近(県道77号線から市道13号線に入ったところ)	水路付近で歩道が途切れているため危険	歩道の整備	道路整備課	対策予定(実施に向け検討中)	令和8年度以降完了予定	
【大住中学校】									
26	大住中学校	2	平塚市岡崎5514(入山瀬自治会館)	歩行者から死角がある。	交差点マークの補修	道路管理課	対策済		
【旭陵中学校】									
27	旭陵中学校	4	日向岡2-17-20の丁字路(下り坂に面する道路との交差点)	下り坂同士の交差点。見通しも悪い。道路標示が消えかかっており、自転車が一時停止せずに飛び出してくる。	一時停止線の補修	平塚警察署	対策済		
【金目中学校】									
28	金目中学校	1	南金目1013番地の2(金目中学校と金目公民館の間)	道幅が狭く対象の生徒が通学すると自動車との接触が考えられる	路側線の敷設	道路管理課	対策済		
【山下学童保育会】									
29	山下学童保育会	12	平塚市山下3丁目24番地8(学童前道路)	交通量が多く、歩道が狭い	No23の対策と同じ	道路管理課	対策済		